



МТВ4–МС

Концевые выключатели



Руководство по эксплуатации

05.2022
версия 1.2

Содержание

Введение	3
1 Назначение и применение	4
2 Технические характеристики и условия эксплуатации.....	5
3 Меры безопасности.....	6
4 Монтаж	7
5 Подключение	10
5.1 Указания по подключению	10
5.2 Схема подключения.....	10
5.3 Последовательность подключения.....	10
6 Диаграммы работы	11
7 Техническое обслуживание.....	13
7.1 Общие указания.....	13
8 Упаковка	13
9 Комплектность	13
10 Сведения о заводе-изготовителе.....	13
11 Гарантийные обязательства.....	13
12 Сведения об утилизации.....	13

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием концевых выключателей MTB4-MS.

Изделия поставляются в модификациях, указанных в таблице ниже.

Таблица 1 – Модификации

Модификация	Описание
MTB4-MS7110	Поворотный нажимной ролик
MTB4-MS7102	Плунжер
MTB4-MS7103	Плунжер укороченный
MTB4-MS7121	Стержень с диэлектриком
MTB4-MS7125	Рычаг нажимной
MTB4-MS7126	Рычаг с роликом
MTB4-MS7127	Рычаг с поворотным роликом
MTB4-MS7128	Рычаг с роликом, укороченный

Для заказа следует указать модификацию. Например — **MTB4-MS7121**.

1 Назначение и применение

Концевые выключатели предназначены для размыкания или замыкания рабочей цепи при определенных условиях. Например, при заданном положении управляемого устройства.

Концевой выключатель реализует следующие функции:

- **защитные** — предохраняют управляемое оборудование от повреждения, а также обеспечивают безопасность использующих его людей. В лифтах или подъемниках выключатели препятствуют движению, пока двери не закроются;
- **функциональные** — отвечает за регулярное включение и выключение оборудования. Например, включение света при открывании двери.

Концевые выключатели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

Таблица 2.1 – Технические характеристики и условия эксплуатации

Параметр	Значение
Скорость срабатывания	0,05...50 см/с
Частота срабатывания	Механическая: 120 переключений/мин Электрическая: 30 переключений/мин
Контактная группа	перекидной контакт, NO + NC контакты
Ток термической стойкости	10 А
Сопротивление контактов	15 мОм
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В AC)
Диэлектрическая прочность	1000 В AC в течение минуты (между контактами) 2500 В AC в течение минуты (между контактом и корпусом)
Износостойчивость	Механическая: 10 млн. циклов Электрическая: 500 000 циклов
Вибростойкость	10...55 Гц; двойная амплитуда 1,5 мм
Ударопрочность	30 g (продолжительность ~18 мс)
Кабельный ввод	Диаметр кабеля 6...9 мм
Подключение контактов	винтовые M3,5 (гибкий кабель с наконечником)
Рабочая температура	-10...+80 °C
Влажность	<95 %, без конденсата
Масса	0,06 кг
Степень защиты	IP54

Таблица 2.2 – Рабочие характеристики

Модель	MS7110	MS7102	MS7103	MS7121	MS7125	MS7126	MS7127	MS7128
Максимальное усилие срабатывания	5,88 Н	5,88 Н	5,88 Н	1,18 Н	1,47 Н	1,77 Н	1,96 Н	2,35 Н
Максимальное усилие отпускания	0,98 Н	0,98 Н	0,98 Н	—	0,39 Н	0,49 Н	0,59 Н	0,78 Н
Рабочий ход	2 мм	2 мм	2 мм	25 мм	13,5 мм	11 мм	11 мм	6,5 мм
Избыточный ход	6 мм	6 мм	6 мм	11 мм	4 мм	3 мм	3 мм	2 мм
Отклонение хода	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	—	3,2 мм	2,4 мм	2,4 мм	1,5 мм
Положение срабатывания	33,3 мм	21,8 мм	30,8 мм	—	25 мм	40 мм	50 мм	40 мм

Таблица 2.3 – Электрические характеристики

Напряжение	Неиндуктивная нагрузка				Индуктивная нагрузка			
	Резистор		Сигнальная лампа		Катушка		Электродвигатель	
	H3	HO	H3	HO	H3	HO	H3	HO
125 В AC	10 А	10 А	3 А	1,5 А	10 А	10 А	5 А	2,5 А
250 В AC	10 А	10 А	2,5 А	1,25 А	10 А	10 А	3 А	1,5 А
480 В AC	3 А	3 А	1,5 А	0,75 А	2,5 А	2,5 А	1,5 А	0,75 А
8 В DC	10 А	10 А	3 А	1,5 А	6 А	6 А	6 А	5 А
14 В DC	10 А	10 А	3 А	1,5 А	6 А	6 А	6 А	5 А
30 В DC	8 А	8 А	3 А	1,5 А	6 А	6 А	5 А	2,5 А
125 В DC	0,5 А	0,5 А	0,4 А	0,4 А	0,05 А	0,05 А	0,05 А	0,05 А
250 В DC	0,25 А	0,25 А	0,2 А	0,2 А	0,03 А	0,03 А	0,03 А	0,03 А

3 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании изделия.

По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования следующих документов:

- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Монтаж

Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела 3](#).

Для монтажа концевого выключателя следует:

1. Подготовьте отверстия для установки согласно габаритному и установочному чертежам (см. [таблицу 4.1](#) и [рисунок 4.1](#)).
2. Установить выключатель с использованием винтов M4 или гайки и шайбы.




Рисунок 4.1 – Установочные размеры

Таблица 4.1 – Габаритные размеры

Модификация	Габаритный чертеж
MTB4-MS7110	
MTB4-MS7102	

Продолжение таблицы 4.1

Модификация	Габаритный чертеж
MTB4-MS7103	
MTB4-MS7121	
MTB4-MS7125	
MTB4-MS7126	

Продолжение таблицы 4.1

Модификация	Габаритный чертеж
MTB4-MS7127	<p>Technical drawing of MTB4-MS7127 showing front view dimensions (height 25, width 21.5, thickness 8) and side view dimensions (width 47.7, height 50, depth 17, hole diameter Ø12.5, angle 90° max, hole distance 10).</p>
MTB4-MS7128 25,4 54	<p>Technical drawing of MTB4-MS7128 25,4 54 showing front view dimensions (height 25, width 21.5, thickness 8) and side view dimensions (width 30.2, height 40, depth 17, hole diameter Ø12.5, angle 6.5°).</p>

5 Подключение

5.1 Указания по подключению

Концевой выключатель следует подключать, соблюдая указания [раздела 3](#) и условия эксплуатации из [раздела 2](#).



ВНИМАНИЕ

Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании изделия и подключенных к нему устройств.

5.2 Схема подключения



Рисунок 5.1 – Схема подключения

5.3 Последовательность подключения

Для подключения следует:

- Снять кабельный ввод (см. [рисунок 5.2](#), 1).
- Подцепить отверткой угол кабельного канала и отделить его от корпуса концевого выключателя (см. [рисунок 5.2](#), 2).
- Сделать отверстие в кабельном вводе согласно диаметрам подводимых кабелей.
- Продеть подготовленные кабели через отверстия ввода и кабельного канала (см. [рисунок 5.2](#), 3).
- Подключить провода к клеммам концевика.
- Одеть кабельный канал на концевик.
- Одеть ввод на кабельный канал.




Рисунок 5.2 – Последовательность подключения

6 Диаграммы работы

A	Максимальный ход
B	Ход до переключения
C	Расстояние обратной коммутации
D	Гистерезис
	Контакт замкнут
	Контакт разомкнут







Рисунок 6.1 – Обозначения на диаграммах

Таблица 6.1 – Диаграммы работы контактной группы

Модификация	Диаграмма
MTB4-MS7110	<p>Diagram of MTB4-MS7110 showing a lever arm with a stop. Below it is a contact block with four contacts: C-NC, C-NO, C-NC, C-NO. Dimensions 0, 2, and 0,8 are indicated.</p>
MTB4-MS7102	<p>Diagram of MTB4-MS7102 showing a lever arm with a stop. Below it is a contact block with four contacts: C-NC, C-NO, C-NC, C-NO. Dimensions 0, 2, 8, and 0,8 mm are indicated.</p>
MTB4-MS7103	<p>Diagram of MTB4-MS7103 showing a lever arm with a stop. Below it is a contact block with four contacts: C-NC, C-NO, C-NC, C-NO. Dimensions 0, 2, 2,8, and 0,8 mm are indicated.</p>
MTB4-MS7121	<p>Diagram of MTB4-MS7121 showing a lever arm with a stop. Below it is a contact block with four contacts: C-NC, C-NO, C-NC, C-NO. Dimensions 0, 25, 36, and 0,8 mm are indicated.</p>
MTB4-MS7125	<p>Diagram of MTB4-MS7125 showing a lever arm with a stop. Below it is a contact block with four contacts: C-NC, C-NO, C-NC, C-NO. Dimensions 0, 13,5, 17,5, and 3,2 mm are indicated.</p>

Продолжение таблицы 6.1

Модификация	Диаграмма															
MTB4-MS7126	  <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>11</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>C-NC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>2,4 mm</p>	0	11	14	C-NC			C-NO			C-NC			C-NO		
0	11	14														
C-NC																
C-NO																
C-NC																
C-NO																
MTB4-MS7127	  <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>11</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>C-NC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>2,4 mm</p>	0	11	14	C-NC			C-NO			C-NC			C-NO		
0	11	14														
C-NC																
C-NO																
C-NC																
C-NO																
MTB4-MS7128	  <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>6,5</td> <td>8,5</td> </tr> <tr> <td>C-NC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-NO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>1,5 mm</p>	0	6,5	8,5	C-NC			C-NO			C-NC			C-NO		
0	6,5	8,5														
C-NC																
C-NO																
C-NC																
C-NO																

7 Техническое обслуживание

7.1 Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию приборов следует соблюдать требования безопасности из [раздела 3](#).

Техническое обслуживание приборов проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления изделия;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника изделия.

8 Упаковка

Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181-74.

9 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор*	1 шт.



ПРИМЕЧАНИЕ

* Согласно заказу.

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

10 Сведения о заводе-изготовителе

ООО «Чжэцзян Кенайда Пуш Баттон»

Адрес: 325604, Китай, провинция Чжэцзян, город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Дао.

11 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок на приборы составляет **2 года** со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).

12 Сведения об утилизации

После окончания срока службы кнопки, переключатели и джойстики подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передача изделий в организации, занимающиеся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.



MEYERTEC

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45
тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru, meyertec@owen.ru
отдел продаж: sales@owen.ru
meyertec.owen.ru
1-RU-115322-1.2